


SLX系列邵氏硬度计测试机架 使用说明书

一、简介

使用SLX系列邵氏硬度计测试机架可有效提高橡胶硬度测量的准确度，通过机架在硬度计压针中轴上的砝码施加试验力，使硬度计的压足压在试样，从而达到比较稳定和准确的硬度值。SLX系列邵氏硬度计测试机架按其装夹的硬度计，在其上端配置相对应的定荷砝码进行硬度测试。

本机架可以配置： A型、D型、AO型、AM型邵氏硬度计；
C型微孔材料硬度计。



(结构简图)

二、使用方法

将硬度计通过与硬度计装夹杆下部的连接孔稳定连接，将硬度计包装盒内的附件硬度量块放置于玻璃工作台上。下压操作手柄使硬度计在定荷砝码的作用下下压，将硬度计的压针对准并进入量块的孔，当硬度计压足与量块平面完全接触。此时硬度计数值应指示在硬度量块孔的标识硬度±1以内，如不指示在标识硬度±1以内时，可以通过玻璃工作台下方的两个调整螺母，将示值调整到标示硬度±1以内。

如硬度计未配置硬度量块，则压下操作手柄使硬度计在定荷砝码的作用下下压于玻璃工作台上。硬度计压足与玻璃工作台平面完全接触。此时硬度计数值应指示100±1以内，如不指示在100±1以内时，可以通过玻璃工作台下方的两个调整螺母，将示值调整到100±1以内。

将被测试样放在玻璃工作台上，压下操作手柄，在定荷砝码的作用下，硬

度计与被测试样完全接触后，在规定的时刻读取硬度值。

热塑性橡胶读数时间为15秒，硫化橡胶或未知类型橡胶读数时间为3秒；微孔材料在硬度计与被测试样完全接触并受到试验负载后1秒内读数。如果采用其他的试验时间，应在试验报告中说明。

三、注意事项

1、本机架配置的定荷砝码仅与本公司的硬度计相匹配，在装置其它硬度计时请按要求调整砝码总质量。

GB/T531.1-2008对用以加上弹簧试验力的砝码和邵氏硬度计的总质量规定如下：

A型和AO型为 $1^{+0.1}$ Kg；

D型为 $5^{+0.5}$ Kg；

AM型为 $0.25^{+0.05}$ Kg；

HG/T 2489-2007中（4.6）对C型微孔材料硬度计规定：

C型为 $1^{+0.1}$ Kg；

注：总质量指锁紧螺钉、定荷砝码、螺钉、螺母、硬度计装夹杆及配置的邵氏硬度计的总质量。

2、使用本机架测试应无震动，硬度计以最大速度3.2mm/s的条件下压向试样。

3、对于测试时试样的要求及调节，按试样对应的标准进行。

四、保养与维护

1、测量机架使用后需清洁干净以防生锈；

2、在非人为原因损坏的条件下，我公司向广大用户郑重承诺，本公司产品保修一年，终身提供技术支持。

五、参考文献

1、GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法

第一部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

2、HG/T 2489-2007 鞋用微孔材料硬度试验方法

制造商：温州山度仪器有限公司

MANUFACTURER: WENZHOU SUNDOO INSTRUMENTS CO.,LTD

地址：浙江省温州市龙湾区西台工业区西工西路5号

Add:No.5,Xigongxi Road,Xitai Industrial Zone,Wenzhou China

Zip:325011

Tel:400 826 0705 Fax:+86 577 88390155

[Http://www.sundoo.com](http://www.sundoo.com) E-mail:sundoo@sundoo.com